



## Rettung einer Dorfkirche

### Sicherung und Sanierung der Dorfkirche in Pässe



**Bauwerk:**

Die Kirche ist ein einschiffiger, zweijochiger Backsteinbau mit quadratischem Chor, die in der ersten Hälfte des 14. Jh. errichtet wurde.

Die Schadensbilder führten zur Sperrung der Kirche. Es besteht Einsturzgefahr für das Gewölbe.

**Projekt:**

- Sicherung der Gewölbeaufleger
- Sanierung eines Gewölbes
- Sicherung des westlichen Gewölbes durch ein ergänzendes Tragwerk, danach Sanierung des Gewölbes



Riss durch Schildwand,  
Photogrammetriepunkte



Ansicht



umfangreiche Gewölbeschäden

